

Audit Details	
Audit name:	ERT - Simulacro / ERT - Drill
Audit date:	20/10/2023
Auditor:	Antonio Gonzalez
Audit details:	Simulacro en áreas de trabajo / Work Area Drill
Overall Outcome:	Completed
Emergencia / Emergency	Emergencias medicas o por lesion / Medical or injury emergencies
Breve descripción del evento / Brief Event Description	El operador durante actividades de drenaje de reactivos, se intoxica por inhalación provocándole desmayo casi inmediato, con pérdida del conocimiento. The operator, during reagent draining activities, is intoxicated by inhalation, causing him to faint almost immediately, with loss of consciousness.
Especificar ubicación / Specify Location	Flotación Área 389 Reactivos / Flotation Area 389 Reagents
Hora de inicio / Starting Time	22:13 hours
Hora de finalización / Ending Time	22:45
Departamento / Department	PP OPS - Flotation

Notes
19/10/2023 22:13 hours

Flotación Área 389 Reactivos / Flotation Area 389 Reagents.

Materiales Peligrosos -Médico / Hazardous Materials -Medical.

El operador durante actividades de drenaje de reactivos, se intoxica por inhalación provocándole desmayo casi inmediato, con pérdida del conocimiento.
The operator, during reagent draining activities, is intoxicated by inhalation, causing him to faint almost immediately, with loss of consciousness.

22:13	Personal de operaciones Flotación guardia C, llegan al área 389, a realizar actividades de limpieza de líneas de reactivos.	Ramón Santos y Edgar S. Martinez.
22:15	Auxiliar se dispone a limpiar líneas de reactivos	Edgar S. Martinez.
22:21	Auxiliar le indica a operador que se siente mal mientras Realiza la tarea	Edgar S. Martinez y Ramón Santos.
22:25	El operador saca al auxiliar de la zona de fuego y lo lleva a un lugar ventilador.	Ramón Santos y Edgar S. Martinez.
22:29	Operador llama a canal 1 Inicia la respuesta a emergencia	Ramón Santos
22:30	Operador pide a She Rep apoyo en comunicación canal de Flotación.	Ramón Santos y Aurora Pérez
22:34	Brigadista llega a prestar apoyo desalojando a los demás.	Maykin García
22:35	Llega ambulancia y Bomberos, se le indica lugar de los hechos.	Aurora Perez.
22:39	Afectado es subido ha ambulancia y trasladado a clínica.	Medical
22:45	Finaliza simulacro, Bombero da feedback	G. Castellano.

- Más atención por parte de los brigadistas
- Llamar al centro de control más rápido, por parte del que descubre la situación de peligro.
- Operador conoce su área y reconoce el lugar donde esta colocadas las MSDS.
- Ambulancia y Bomberos llegan en tiempo oportuno

Response Summary

Section	Completed	Not completed
Audit	1	0

Audit Criteria

#	Criteria	Details	Response
1	Completed Drill	Responsible will determine the drill	Completed

Signatures

Capacity: Foreman, Firefighting, Safety


Name: Antonio De Jesús Gonzalez Castillo

AG

Documents



WhatsApp Image 2023-10-19 at 11.07.58 PM.jpeg



WhatsApp Image 2023-10-19 at 11.08.28 PM.jpeg



WhatsApp Image 2023-10-19 at 11.07.57 PM.jpeg

DOC - 02. Blank Drill Evaluation Form 2022 simulacro 19 de octubre 2023 area 389 (00000002).doc

DOC - 01. Drill Plan Guidance Form- Jorge O Vega-2023 oct.doc